



WARNING - HIGH VOLTAGE
ATTENTION - HAUTE TENSION

ERC

Technical specifications and safety information label.

120N20HTAA7
N°120N20HTAA7



CAUTION
HANDLING INSTRUCTIONS
Fork must be inserted 52 inches minimum under unit. When hoisting, spreader bars must be used to prevent damage to sides and top of unit.

ATTENTION
INSTRUCTIONS POUR LA MANUTENTION
Les fourches doivent être insérées à 132 cm à minima sous l'unité. Lors du levage, des barres d'écartement doivent être utilisées pour éviter d'endommager les côtés et le dessus de l'unité.





